




POÇO NÃO VISITÁVEL TIPO
INSPEÇÃO TUBULAR (IT) 2
PERFIL DETALHES GERAIS


DES. N° R00.38

ESCALA: S/ESC

REVISÃO: 00



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

REVISÃO	00						
DATA	JUN/2014						